UNE RIVIÈRE ÉTOUFFÉE:
LE PATRIMOINE LAINIER, UNE RESPIRATION POUR LA RÉSILIENCE TERRITORIALE FACE AUX INONDATIONS DE LA VESDRE


« En Europe de 50 minutes, nous avons vu 80 ou deux dans la nuit, ici, j'ai entendu à une vitesse intransigeante. Puis, à deux heures de la nuit, j'ai vu une vague immense arriver, qui a tout emporté. Quand quelle a commencé plus rien faire pour nous. Ils ont emmené quelle les bras, et plus personnes ni pu accéder à ses maisons. »

Témoignage de Christine, novembre 2021

« Il est bon parfois d'être apprendre à vivre avec. Mais oublier ne sert à rien. Ce elle se reproduit. Il faut que nous soyons prêts. »

Témoignage de Nicolas, novembre 2021

Causes humaines aggravant les inondations



Facteurs influençant les inondations dans le bassin versant de la Vesdre



1. Proximité relative (Rivière de 5 à 10 km des limites bâties)

2. Faible pente générale du plateau de Herve


3. Concentration du temps de mise en Charge et du temps de pointe

4. Imperméabilité de la Vesdre

5. Urbanisation du fond de la vallée


LIGNE LUM - Atelier TFE - Terreaux
2021-2022
ANAÏS BELLAMY
ANNABELLE DE BOCK

Evolution du tissu urbain de la vallée de la Vesdre




LIGNE LUM - Atelier TFE - Terreaux
2021-2022
ANAÏS BELLAMY
ANNABELLE DE BOCK

Le déclin



LIGNE LUM - Atelier TFE - Terreaux
2021-2022
ANAÏS BELLAMY
ANNABELLE DE BOCK

Sites à Réaménagers (SAR) de la première période industrielle ou zone inondable



LIGNE LUM - Atelier TFE - Terreaux
2021-2022
ANAÏS BELLAMY
ANNABELLE DE BOCK

Tableau des SAR de la première période industrielle à Verviers en zone inondable


Localisation
Année détruite
Date de construction
Superficie
Mur d'inondation
Matériaux
Rue de Ruhlmg, Verviers
Usine de teinturerie, nettoyage et apprêtage de draps
1975-1985
15594 m²
L: 0m x l: + 1.44m
Mauvaise conservation, à l'architecture peu intéressante, mais forme volume intéressant de brique.
Rue de Dolhain, Verviers
Usine de filature complétée en 19ème siècle
1900
19 164 m²
L: 0m x l: + 1.44m
Bâtiment industriel en briques avec des éléments architecturaux intéressants, mais avec une mauvaise occupation.
Rue de Dolhain, Verviers
Usine pétrolière (ex-teinturerie de Dolhain) avec des bâtiments en briques et ardoises en mauvais état.
1900-1910
2514 m²
L: 0m x l: + 1.44m
Bâtiment industriel en briques et ardoises avec des éléments architecturaux et en mauvais état.
Rue Neuve, Verviers
Usine de broyage et de conditionnage de produits chimiques de la laine.
1970
4000 m²
0,00m x l: + 1.44m
Mauvaise conservation, à l'architecture peu intéressante, mais forme volume intéressant de brique.
Rue Henry Bonnevie, Verviers
Usine de broyage et de conditionnage de produits chimiques de la laine.
1900-1910
4000 m²
0,00m x l: + 1.44m
Mauvaise conservation, à l'architecture peu intéressante, mais forme volume intéressant de brique.
Localisation
Année détruite
Date de construction
Superficie
Mur d'inondation
Matériaux
Rue de l'Espagne, Verviers
1 Commerce
Avant 1850
4134 m²
L: 0m x l: + 1.44m
Bâtiment industriel en briques rouges avec des grandes baies vitrées assez qualité. Conservation médiocre.
Rue de l'Espagne, Verviers
Bureau de vente de laine
1900
1400 m²
L: 0m x l: + 1.44m
Bâtiment industriel en briques rouges. Une partie des volumes sont de mauvaise qualité. Conservation médiocre.
Rue des Draperies
Entrepôt industriel (ex-Bureau)
1871-1890
1470 m²
L: 0m x l: + 1.44m
Ensemble architectural de structures métallurgiques et de maisons ouvrières. Conservation médiocre, mauvaise qualité générale.
Rue de Dison, Verviers
Entrée pour la fabrication de tissages en cotton
1871-1875
231 m²
0,00m x l: + 1.44m
Etat intérieur de mauvaise qualité mais avec des éléments intéressants. Mauvaise qualité générale.
Rue Victor Remy, Verviers
Industrie textile pour le tissage de l'autrage et Bonnetage. Passages de laines
1871
1700 m²
0,00m x l: + 1.44m
Bâtiment en briques conservant deux façons jusqu'en et bonnes en façade. Conservation moyenne.
Localisation
Année détruite
Date de construction
Superficie
Mur d'inondation
Matériaux
Rue des Papeteries, Verviers
Fabrique de draps comprenant une teinturerie et un séchoir
1871-1890
1700 m²
0,00m x l: + 1.44m
Mauvaise conservation, à l'architecture peu intéressante, mais forme volume intéressant de brique. Mauvaise qualité générale.
Rue des Papeteries, Verviers
Teinturerie mécanique comprenant un séchoir
1871-1890
2000 m²
1,00m x l: + 1.44m
Mauvaise conservation, à l'architecture peu intéressante, mais forme volume intéressant de brique. Mauvaise qualité générale.
Rue de Francorchamps, Verviers
Fabrique de draps
1871-1910
900 m²
1,00m x l: + 1.44m
Mauvaise conservation, à l'architecture peu intéressante, mais forme volume intéressant de brique. Mauvaise qualité générale.
Rue Laide, Verviers
Filature
1900
2010 m²
1,00m x l: + 1.44m
Le bassin côté rue Laide, de quais mais mauvaise qualité générale. Mauvaise qualité générale. Mauvaise qualité générale.
Rue Peuhaire, Verviers
Atelier de fabrication de peinture de bâtiments et vernis
1900
1500 m²
1,00m x l: + 1.44m
Mauvaise conservation, à l'architecture peu intéressante, mais forme volume intéressant de brique. Mauvaise qualité générale.

LIGNE LUM - Atelier TFE - Terreaux
2021-2022
ANAÏS BELLAMY
ANNABELLE DE BOCK

Le Solvent Belge




Le paysage urbain du Solvent Belge



Photographies du site du Solvent Belge



Une dynamique hydrologique bouleversée


Renouprè
les Croisiers
Légende
Cours d'eau et zone de mise à ciel ouvert
Cours d'eau en zone de mise à ciel ouvert
Cours d'eau couvert
Cours d'eau busé
Cours d'eau busé
Cours d'eau busé